



RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, nº 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA 07/06/2021

Nº: M111316

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO - NBR 12779

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 0031321434 CLIENTE COND. ED. MED CENTER UNIDADE RUA DOS OTONI Nº 909 BAIRRO SANTA EFIGENIA CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG					Diâmetro (polegada)	Comprimento nominal (metro)	Tipo (Mangueira)	Mês/ano Fabricação	INSPEÇÃO					MANUTENÇÃO							OBSERVAÇÃO OU MOTIVO DA REPROVAÇÃO					
Nº	Identificação	Relat. Anterior (mês/ano)	Fabricante	NBR/EB					Carcaça Textil	Uniões	Comp. Luva empat. (mm)	Vedação de Borracha	Comprimento real (mts)	Comprimento final (mts)	Data Próxima Inspeção	Substituições Uniões	Substituição de Vedações	Reempatação	Ensaio Hidrostático	Data prox. manut e teste		Pressão Ensaio (mpa)	Limpeza	Secagem	Substituição de anéis	Resultado final
1	11699		CM.COUTO	11861	1,5	15	2	09/2004	A	A	40	A	15,15	15,10	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,70	N	S	N	A	
2	11693		BSC	2161	1,5	15	1	03/1996	A	A	30	A	15,10	15,05	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,20	N	S	N	A	
3	14458		CM.COUTO	11861	1,5	15	2	08/2004	A	A	40	A	15,15	15,10	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,70	N	S	N	A	
4	11695		BSC	11861	1,5	15	1	03/1998	A	A	30	A	15,10	15,05	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,20	N	S	N	A	
5	11674		RESMAT	11861	1,5	15	1	03/1995	A	A	30	A	15,00	19,95	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,20	N	S	N	A	
6	11690		BSC	11861	1,5	15	1	03/1998	A	A	30	A	14,90	14,85	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,20	N	S	N	A	
7	11692		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015	A	A	40	A	15,05	15,00	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,70	N	S	N	A	
8	11697		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015	A	A	40	A	14,90	14,85	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,70	N	S	N	A	
9	11706		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,15	20,10	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,70	N	S	N	A	
10	11681		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,10	20,05	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,70	N	S	N	A	
11	11705		RESMAT	11861	1,5	20	2	05/2015	A	A	40	A	20,15	20,10	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,70	N	S	N	A	
12	11683		RESMAT	11861	1,5	20	2	11/2011	A	A	40	A	20,15	20,10	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,70	N	S	N	A	
13	11700		INMASP	11861	1,5	20	2	06/2012	A	A	40	A	20,15	20,10	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,70	N	S	N	A	
14	11680		RESMAT	11861	1,5	20	2	11/2011	A	A	40	A	20,15	20,10	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,70	N	S	N	A	
15	11704		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,05	20,00	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,70	N	S	N	A	
16	45900		CM.COUTO	11861	1,5	20	1	07/2020	A	A	30	A	20,15	20,10	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,20	N	S	N	A	
17	45901		RESMAT	11861	1,5	20	1	11/2011	A	A	30	A	20,15	20,10	12/2021	N	N	N	S	06/2022	1,20	N	S	N	A	

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Declaramos que as mangueiras de incêndio acima relacionados, foram inspecionados e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que as mesmas obtiveram aprovação / reprovação de acordo com resultado apresentado. Este laudo deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.

LEGENDA: A (APROVADO) R (REPROVADO) S (SIM) N (NÃO) C (CONDENADO)

OBSERVAÇÕES:
- A mangueira tipo 1 não é indicado para uso comercial ou industrial: a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. Recomenda-se a sua substituição por no mínimo mangueira tipo2.
- União luva curta (luva de empatoamento menor que 40mm) não é indicada para uso comercial ou industrial: a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa em ambas situações. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349.

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO
RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA DE EXECUÇÃO 08/09/2021