



RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA 16/07/2021

N°: M111316/2

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO - NBR 12779

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 0031321434 CLIENTE COND. ED. MED CENTER UNIDADE RUA DOS OTONI N° 909 BAIRRO SANTA EFIGENIA CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG					Diâmetro (polegada)	Comprimento nominal (metro)	Tipo (Mangueira)	Mês/ano Fabricação	INSPEÇÃO						MANUTENÇÃO						OBSERVAÇÃO OU MOTIVO DA REPROVAÇÃO					
N°	Identificação	Relat. Anterior (mês/ano)	Fabricante	NBR/EB					Carcaça Textil	União	Comp. Luva empat. (mm)	Vedação de Borracha	Comprimento real (mts)	Comprimento final (mts)	Data Próxima Inspeção	Substituições União	Substituição de Vedações	Reempatação	Ensaio Hidrostático	Data prox. manut e teste		Pressão Ensaio (mpa)	Limpeza	Secagem	Substituição de anéis	Resultado final
1	46332		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	03/2018	A	A	40	A	15,05	15,00	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
2	11682		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015	A	A	40	A	15,15	15,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
3	11684		INMASP	11861	1,5	20	2	06/2012	A	A	40	A	20,15	20,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
4	11678		RESMAT	11861	1,5	20	2	11/2011	A	A	40	A	20,10	20,05	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
5	11679		RESMAT	11861	1,5	20	2	10/2011	A	A	40	A	20,05	20,00	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
6	11694		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015	A	A	40	A	15,15	15,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
7	46333		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	03/2018	A	A	40	A	15,15	15,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
8	46334		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	03/2018	A	A	40	A	15,10	15,05	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
9	11707		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,15	20,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
10	11686		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,05	20,00	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
11	11675		RESMAT	11861	1,5	20	2	05/2015	A	A	40	A	20,15	20,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
12	11703		RESMAT	11861	1,5	20	2	10/2011	A	A	40	A	20,15	20,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
13	11685		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,05	20,00	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
14	11672		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015	A	A	40	A	15,15	15,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
15	46337		CM.COUTO	11861	1,5	20	2	06/2020	A	A	40	A	20,15	20,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
16	46338		CM.COUTO	11861	1,5	20	2	06/2020	A	A	40	A	20,05	20,00	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
17	11702		CM.COUTO	11861	1,5	15	2	01/2013	A	A	40	A	15,05	15,00	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	
18	11673		RESMAT	11861	1,5	15	1	03/1995	A	A	30	A	15,05	15,00	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,20	N	S	N	A	
19	11677		BSC	11861	1,5	15	1	10/1999	A	A	30	A	15,05	15,00	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,20	N	S	N	A	
20	11687		HR	11861	1,5	15	1	09/1999	A	A	30	A	15,15	15,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,20	N	S	N	A	
21	11688		HR	11861	1,5	15	1	10/1999	A	A	30	A	15,15	15,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,20	N	S	N	A	
22	46335		CM.COUTO	11861	1,5	20	1	07/2020	A	A	30	A	20,05	20,00	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,20	N	S	N	A	
23	46336		CM.COUTO	11861	1,5	20	1	07/2020	A	A	30	A	20,05	20,00	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,20	N	S	N	A	
24	11691		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,15	20,10	01/2022	N	N	N	S	07/2022	1,70	N	S	N	A	

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Declaramos que as mangueiras de incêndio acima relacionados, foram inspecionados e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que as mesmas obtiveram aprovação / reprovação de acordo com resultado apresentado. Este laudo deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.

LEGENDA: A (APROVADO) R (REPROVADO) S (SIM) N (NÃO) C (CONDENADO)

OBSERVAÇÕES:

- A mangueira tipo 1 não é indicado para uso comercial ou industrial: a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. Recomenda-se a sua substituição por no mínimo mangueira tipo2.
- União luva curta (luva de empastamento menor que 40mm) não é indicada para uso comercial ou industrial: a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa em ambas situações. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349.

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO Gustavo Henrique

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL Anthony César

RESPONSÁVEL TÉCNICO Ricardo Alessandro de Paula

DATA DE EXECUÇÃO
16/07/2021