



RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, nº 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA

23/12/2024

Nº: M171306/3

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO - NBR 12779

CNPJ/CPF 65135329000105 CLIENTE COND. ED. MEDCENTER UNIDADE RUA OTONI BAIRRO SANTA EFIGENIA CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG					TEL: 0031321434		Diâmetro (polegada)	Comprimento nominal (metro)	Tipo (Mangueira)	Mês / ano Fabricação	INSPEÇÃO						MANUTENÇÃO								OBSERVAÇÃO OU MOTIVO DA REPROVAÇÃO	
Nº	Identificação	Relat. Anterior (mês/ano)	Fabricante	NBR/EB	Carcaça Textil	Uníões					Comp. Luva empat. (mm)	Vedação de Borracha	Comprimento real (mts)	Comprimento final (mts)	Data Próxima Inspeção	Substituições Uníões	Substituição de Vedações	Reempatação	Ensaio Hidrostático	Data prox. manut.e teste	Pressão Ensaio (mpa)	Limpeza	Secagem	Substituição de anéis		Resultado final
1	11672		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
2	11674		RESMAT	11861	1,5	15	1	03/1995	A	A	30	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,20	N	S	N	A	
3	11679		RESMAT	11861	1,5	20	2	10/2011	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
4	11680		RESMAT	11861	1,5	20	2	11/2011	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
5	11681		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
6	11682		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
7	11683		RESMAT	11861	1,5	20	2	11/2011	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
8	11688		HR	11861	1,5	15	1	10/1999	A	A	30	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,20	N	S	N	A	
9	11690		BSC	11861	1,5	15	1	03/1998	A	A	30	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,20	N	S	N	A	
10	11694		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
11	11695		BSC	11861	1,5	15	1	03/1998	A	A	30	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,20	N	S	N	A	
12	11697		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
13	11699		CM.COUTO	11861	1,5	15	2	09/2004	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
14	11704		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
15	11705		RESMAT	11861	1,5	20	2	05/2015	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
16	45901		RESMAT	11861	1,5	20	2	11/2011	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
17	46335		CM.COUTO	11861	1,5	20	1	07/2020	A	A	30	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,20	N	S	N	A	
18	46336		CM.COUTO	11861	1,5	20	1	07/2020	A	A	30	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,20	N	S	N	A	
19	64922		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	06/2022	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
20	64923		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	06/2022	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
21	64924		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	06/2022	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
22	64926		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	06/2022	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	
23	64927		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	03/2018	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A	

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Declaramos que as mangueiras de incêndio acima relacionados, foram inspecionados e/ou manutenidas conforme NBR 12779 e que as mesmas obtiveram aprovação / reprovação de acordo com resultado apresentado. Este laudo deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.

LEGENDA: A (APROVADO) R (REPROVADO) S (SIM) N (NÃO) C (CONDENADO)

OBSERVAÇÕES:

- A mangueira tipo 1 não é indicado para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. Recomenda-se a sua substituição por no mínimo mangueira tipo2.

- Aunião luva curta (luva de empatamento menor que 40mm) não é indicada para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa em ambas situações. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349.

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO

GLEIDSON / GUILHERME

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL

GLEIDSON

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RICARDO ALESSANDRO DE PAULA

DATA DE EXECUÇÃO