RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA 20/11/2024

DATA PREVISTA ENTREGA

N°: M171306/2

Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 00313214344

CLIENTE COND. ED. MEDCENTER

UNIDADE

RUA OTONI N° 909

BAIRRO SANTA EFIGENIA

CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG

Reaproveitamento pó: Sim

Cód. reaproveitamento pó: VARIADOS

N°	Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	Nv	A/R GERAL	Motivo A/R	Pres. Trab	A/R CR	Tara (KG)	Ensaio de Cubagem: PV	Perda (%)	Cap. (L ou Dm3)	Peso cheio	Cap. C 68%	A/R	Ens. Alta Press.: P. Ens.	ET	EP	EE	Ep*100 ET	A/R	A/R TCEM	A/R EHC	Cód. Pó	TROCA COMPONENTES	PINTURA	INSP. DE ROSCA	TESTE MANGUEIRA	REG. VAL. ALÍVIO	TESTE IND PRESSÃO	TESTE VÁLVULA	INSPEÇÃO FINAL	N° Selo
1	015987	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF11054ABC									317459202
2	015872	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459203
3	007391	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459204
4	010560	PQSABC	6KG	EX	NBR15808	EXI60	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459205
5	134650	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									317459206
6	071532	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	06FCVAB	4A/40BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459207
7	038958	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF2813ABCJ									317459208
8	086454	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									317459209
9	072738	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	06FCVAB	4A/40BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459210
10	081234	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									317459211
11	015878	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459212
12	134671	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									317459213
13	093899	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									317459214
14	009971	PQSABC	6KG	EX	NBR15808	I-60	20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459215
15	007158	PQSABC	6KG	KB	NBR10721	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459216
16	134680	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									317459217
17	132478	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									317459218
18	093809	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									317459219
19	007434	PQSABC	6KG	KB	NBR10721	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF11054ABC									317459220
20	084865	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									317459221
21	085137	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									317459222
22	134564	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									317459223
23	H28873	PQS	6KG	R	NBR10721	R957/1	20BC	2008	2023	2	A		14	A								35					A	A	A	RF316BCOUT									317459224
24	40382	PQS	6KG	EE	EB148		20BC	1989	2020	2	A		10	A								25					A	A	A	RF316BCOUT									317459225
25	001272	PQS	6KG	MF	NBR10721	MP006	20BC	2007	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF11054BCA									317459226
26	28235	PQS	6KG	EE	EB148		20BC	1989	2020	2	A		10	A								25					A	A	A	RF316BCOUT									317459227

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO Ano último serviço: 2023

Obs.:

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)

1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6 - Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes

1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12 = Quebra jato 13 = Trava 14 = Tubo sifão alumínio 15 = Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

Nível Manutenção
1- Inspeção Visual
2- Recarga
3- Vistoria

Resultado
A - Conforme
R - Não conforme

Ensaio de Alta Pressão
ET - Expansão Total
EP - Expansão permanente
EE - Expansão Elástica

Ensaio Componentes
M - Mangueira
V - Válvula

Outros
CR - Calibragem de Rosca
TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira.
EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro
AE - Agente Extintor

RESPONSÁVEL PELA CARGA JOÃO PEDRO / ADEILTON / ELIAS /

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL GILBERTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO Ricardo Alessandro de Paula

DATA

Ass.

RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA 20/11/2024

DATA PREVISTA ENTREGA

N°: M171306/2

Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 00313214344

CLIENTE COND. ED. MEDCENTER

UNIDADE

RUA OTONI N° 909

BAIRRO SANTA EFIGENIA

CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG

Reaproveitamento pó: Sim

Cód. reaproveitamento pó: VARIADOS

N°	Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	Nv	A/R GERAL	Motivo A/R	Pres. Trab	A/R CR	Tara (KG)	Ensaio de Cubagem: PV	Perda (%)	Cap. (L ou Dm3)	Peso cheio	Cap. C 68%	A/R	Ens. Alta Press.: P. Ens.	ET	EP	EE	Ep*100 ET	A/R	A/R TCEM	A/R EHC	Cód. Pó	TROCA COMPONENTES	PINTURA	INSP. DE ROSCA	TESTE MANGUEIRA	REG. VAL. ALÍVIO	TESTE IND PRESSÃO	TESTE VÁLVULA	INSPEÇÃO FINAL	N° Selo
27	I00499	PQS	6KG	R	NBR10721	R957/1	20BC	2009	2019	3	A		14	A								35					A	A	A	RF316BCOUT									317459228
28	046933	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459229
29	046955	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459230
30	045466	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459231
31	046530	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459232
32	045474	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459233
33	045435	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459234
34	046631	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459235
35	045555	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459236
36	045591	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459237
37	045567	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	3	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									317459238
38	c00299	PQSABC	4KG	R	NBR10721	R916/1	2A/20BC	2015	2020	2	A		14	A								35					A	A	A	RF345ABCN									317459239
39	3537	CO2	6KG	MY	EB160		5BC	1986	2023	2	A		12,6	A								210					A	A	A										317459240
40	38430	CO2	6KG	T	NBR12791	TT CO2 6	5BC	2007	2023	2	A		12,6	A	12			9		6,1199		210					A	A	A										317459241
41	38137	CO2	6KG	T	NBR12791	TT CO2 6	5BC	2013	2023	2	A		12,6	A								210					A	A	A										317459242

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO Ano último serviço: 2023

Obs.:

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)

1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6 - Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes

1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12 = Quebra jato 13 = Trava 14 = Tubo sifão alumínio 15 = Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

Nível Manutenção
1- Inspeção Visual
2- Recarga
3- Vistoria

Resultado
A - Conforme
R - Não conforme

Ensaio de Alta Pressão
ET - Expansão Total
EP - Expansão permanente
EE - Expansão Elástica

Ensaio Componentes
M - Mangueira
V - Válvula

Outros
CR - Calibragem de Rosca
TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira.
EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro
AE - Agente Extintor

RESPONSÁVEL PELA CARGA JOÃO PEDRO / ADEILTON / ELIAS /

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL GILBERTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO Ricardo Alessandro de Paula

DATA

Ass.