



RIVAL DO FOGO LTDA  
Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais  
www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA 09/06/2021  
DATA PREVISTA ENTREGA

N°: M111316

### Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 00313214344  
CLIENTE COND. ED. MED CENTER  
UNIDADE  
RUA DOS OTONI N° 909  
BAIRRO SANTA EFIGENIA  
CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG

Reaproveitamento pó: Sim  
Cód. reaproveitamento pó: VARIADOS

N°	Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	NV
1	H763	APM	10L	PA	NBR11715		2A	1994	2020	2
2	C260	APM	10L	PA	EB149		2A	1989	2020	2
3	791	APM	10L	FI	EB149		2A	1988	2020	2
4	B088	APM	10L	PA	EB149		2A	1989	2020	2
5	E528	APM	10L	PA	EB149		2A	1990	2020	2
6	M81654	APM	10L	PT	NBR11715		2A	2004	2019	2
7	12558	APM	10L	EE	NBR11715		2A	1993	2019	2
8	26868	APM	10L	EE	EB149		2A	1989	2020	2
9	5678	APM	10L	EE	EB149		2A	1992	2018	2
10	10683	APM	10L	EE	EB149		2A	1992	2018	2
11	V657	APM	10L	PA	EB149		2A	1993	2016	3
12	29323	APM	10L	EE	EB149		2A	1991	2020	2
13	C19938	APM	10L	R	NBR11715		2A	2004	2019	2
14	007164	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
15	005881	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
16	007519	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
17	007432	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
18	015885	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
19	015823	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
20	015878	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
21	015895	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
22	495080	PQSABC	6KG	MGF	NBR15808	MF-3000	3A-20BC	2016	2019	2
23	007433	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
24	072719	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	O6FCVAB	4A/40BC	2019	2019	2
25	072738	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	O6FCVAB	4A/40BC	2019	2019	2
26	009610	PQSABC	6KG	EX	NBR15808	EXI60	3A/20BC	2013	2018	2

A/R GERAL	Motivo A/R	Pres. Trab	A/R CR	Tara (KG)	Ensaio de Cubagem						Ens. Alta Press.					A/R TCEM	A/R EHC
					PV	Perda (%)	Cap. (L ou Dm3)	Peso cheio	Cap. C 68%	A/R	P. Ens.	ET	EP	EE	Ep*100 ET		
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A
A		10	A							25					A	A	A

Cód. Pó	TROCA COMPONENTES	PINTURA	INSP. DE ROSCA	TESTE MANGUEIRA REG. VAL. ALIVIO	TESTE IND PRESSÃO	TESTE VALVULA	INSPEÇÃO FINAL	N° Selo
	18,19,21							248251981
	13,19							248251982
	21							248251983
	21,19							248251984
	19,21							248251985
	4,19,21							248251986
	19,21							248251987
	19,13							248251988
	19							248251989
	21							248251990
	19,21							248251991
	19,21							248251992
	21							248251993
RF10174ABC	19,21							248251994
RF10174ABC								248251995
RF10174ABC	19							248251996
RF11054ABC	21							248251997
RF10174ABC	21							248251998
RF10174ABC	19							248251999
RF10174ABC	19							248252000
RF10174ABC								248252001
RF11054ABC								248252002
RF10174ABC	21							248252003
NOVO/NOV/	21							248252004
NOVO/NOV/	21							248252005
RF10174ABC								248252006

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO Ano último serviço: 2020 Obs.:

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)  
1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6- Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes  
1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12= Quebra jato 13= Trava 14= Tubo sifão alumínio  
15= Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

Nível Manutenção	Resultado	Ensaio de Alta Pressão	Ensaio Componentes	Outros	RESPONSÁVEL PELA CARGA	DATA	Ass.
1- Inspeção Visual 2- Recarga 3- Vistoria	A - Conforme R - Não conforme	ET - Expansão Total EP - Expansão permanente EE - Expansão Elástica	M - Mangueira V - Válvula	CR - Calibragem de Rosca TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira. EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro AE - Agente Extintor	Douglas/José Antonio/Gilberto/Lucas Anthony Ricardo Alessandro de Paula		



# RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, nº 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA 09/06/2021

DATA PREVISTA ENTREGA

Nº: M111316

## Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105

TEL: 00313214344

CLIENTE COND. ED. MED CENTER

UNIDADE

RUA DOS OTONI

Nº 909

BAIRRO SANTA EFIGENIA

CIDADE BELO HORIZONTE

ESTADO MG

Reaproveitamento pó: Sim

Cód. reaproveitamento pó: VARIADOS

Nº	Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	Nv
----	----------	------	---------	------	------------	------------	-----------	---------	-----------	----

27	010560	PQSABC	6KG	EX	NBR15808	EXI60	3A/20BC	2013	2018	2
28	038958	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	O6FCVAB	4A/40BC	2018	2018	2
29	007158	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
30	010242	PQSABC	6KG	EX	NBR15808	EXI60	3A/20BC	2013	2018	2
31	007279	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
32	074353	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	O6FCVAB	4A/40BC	2019	2019	2
33	015987	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
34	038754	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	O6FCVAB	4A/40BC	2018	2018	2
35	007391	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
36	495066	PQSABC	6KG	MGF	NBR15808	MF-3000	3A-20BC	2016	2016	3
37	007170	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
38	495651	PQSABC	6KG	MGF	NBR15808	MF-3000	3A-20BC	2016	2016	3
39	007434	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
40	007095	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018	2
41	065087	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	O6FCVAB	4A/40BC	2020	2020	2
42	074306	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	O6FCVAB	4A/40BC	2019	2019	2
43	009971	PQSABC	6KG	EX	NBR15808	I-60	20BC	2013	2018	2
44	100499	PQS	6KG	R	NBR10721	R957/1	20BC	2009	2019	2
45	H28873	PQS	6KG	R	NBR10721	R957/1	20BC	2008	2018	2
46	29028	PQS	6KG	EE	EB148		20BC	1989	2020	2
47	D05486	PQS	6KG	R	NBR10721		20BC	2001	2020	2
48	001272	PQS	6KG	MF	NBR10721	MP006	20BC	2007	2019	2
49	007503	PQS	6KG	MY	NBR10721		20BC	2004	2019	2
50	90088	PQS	6KG	EE	EB148		20BC	1989	2020	2
51	25186	PQS	6KG	EE	EB148		20BC	1989	2020	2
52	40155	PQS	6KG	EE	EB148		20BC	1989	2020	2

A/R GERAL	Motivo A/R	Pres. Trab	A/R CR	Tara (KG)	Ensaio de Cubagem					Ens. Alta Press.				A/R	A/R TCEM	A/R EHC
					PV	Perda (%)	Cap. (L ou Dm3)	Peso cheio	Cap. C 68%	A/R	P. Ens.	ET	EP			

Cód. Pó	TROCA COMPONENTES	PINTURA	INSP. DE ROSCA	TESTE MANGUEIRA REG. VAL. ALIVIO	TESTE IND PRESSÃO	TESTE VALVULA	INSPEÇÃO FINAL	Nº Selo
---------	-------------------	---------	----------------	----------------------------------	-------------------	---------------	----------------	---------

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO      Ano último serviço: 2020      Obs.:

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)  
1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6 - Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes  
1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12 = Quebra jato 13 = Trava 14 = Tubo sifão alumínio  
15 = Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

Nível Manutenção	Resultado	Ensaio de Alta Pressão	Ensaio Componentes	Outros	RESPONSÁVEL PELA CARGA	RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA	Ass.
1- Inspeção Visual 2- Recarga 3- Vistoria	A - Conforme R - Não conforme	ET - Expansão Total EP - Expansão permanente EE - Expansão Elástica	M - Mangueira V - Válvula	CR - Calibragem de Rosca TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira. EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro AE - Agente Extintor	Douglas/José Antonio/Gilberto/Lucas	Anthony	Ricardo Alessandro de Paula		



**RIVAL DO FOGO LTDA**  
 Rua Hibisco, nº 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais  
 www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA 09/06/2021  
 DATA PREVISTA ENTREGA

Nº: M111316

### Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105      TEL: 00313214344 CLIENTE COND. ED. MED CENTER UNIDADE RUA DOS OTONI      N° 909 BAIRRO SANTA EFIGENIA CIDADE BELO HORIZONTE      ESTADO MG										A/R GERAL	Motivo A/R	Pres. Trab	A/R CR	Tara (KG)	PV	Perda (%)	Cap. (L ou Dm3)	Peso cheio	Cap. C 68%	A/R	P. Ens.	ET	EP	EE	Ep*100 ET	A/R	A/R TCEM	A/R EHC	Reaproveitamento pó: Sim Cód. reaproveitamento pó: VARIADOS											
Cód. Pó	TROCA COMPONENTES	PINTURA	INSP. DE ROSCA	TESTE MANGUEIRA	REG. VAL. ALÍVIO	TESTE IND PRESSÃO	TESTE VALVULA	INSPEÇÃO FINAL	N° Selo																															
N°	Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	Nv																														

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO      Ano último serviço: 2020      Obs.:

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)  
 1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6 - Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes  
 1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12 = Quebra jato 13 = Trava 14 = Tubo sifão alumínio  
 15 = Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

<b>Nível Manutenção</b>	<b>Resultado</b>	<b>Ensaio de Alta Pressão</b>	<b>Ensaio Componentes</b>	<b>Outros</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA CARGA</b>	<b>Ass.</b>
1- Inspeção Visual 2- Recarga 3- Vistoria	A - Conforme R - Não conforme	ET - Expansão Total EP - Expansão permanente EE - Expansão Elástica	M - Mangueira V - Válvula	CR - Calibragem de Rosca TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira. EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro AE - Agente Extintor	Douglas/José Antonio/Gilberto/Lucas Anthony Ricardo Alessandro de Paula DATA	