

**Atlas Schindler**

CRS111

MG40-SANTA EFIGÊNIA

Local: RUA DOS OTONI 909

Bairro: SANTA EFIGENIA

Proprietário: COND MEDCENTER ALFREDO BALENA

Laudo de Inspeção Anual

INICIO DA VIGENCIA: 01.09.2019

Nº do(s) Els.	ELS0297160	ELS0297151	ELS0297143	ELS0297135	
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

O contido neste Laudo foi avaliado conforme normas da ABNT e procedimentos de Certificação ISO 9002. Por se tratar de uma avaliação momentânea de um equipamento de uso contínuo, as condições aqui apontadas poderão se alterar ao longo do período de vigência deste Laudo. Nas manutenções preventivas mensais realizamos inspeções e avaliações, que poderão gerar ordens de serviços e ou orçamentos de reparos, conforme as necessidades na época.

LEGENDA

OK	Condições Normais de Funcionamento / Dentro dos Limites Permitidos
NA	Não se Aplica ao Equipamento
AT	Recomendamos Atualização Tecnológica do Conjunto / Componente
OS	Ordem de Serviço Corretiva / Regulagens
PR	Proposta para Realização de Serviços Corretivos
NOK	Sem Condições de Funcionamento / Irregular

QUADRO DE ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº EL. →	ELS0297160	ELS0297151	ELS0297143	ELS0297135
1	Casa de Máquinas					
1,1	Acesso		OK	OK	OK	OK
1,2	Iluminação		OK	OK	OK	OK
1,3	Janelas		OK	OK	OK	OK
1,4	Chave de Força		OK	OK	OK	OK
1,5	Extintor		OK	OK	OK	OK
2	Máquinas / Geradores					
2,1	Escovas e Coletores		NA	NA	NA	NA
2,2	Freio: Lonas / Regulagens		OK	OK	OK	OK
2,3	Polias: Desgaste / Alinhamento		OK	OK	OK	OK
3	Painéis					
3,1	Relés/Placas		OK	OK	OK	OK
3,2	Chaves Contatoras		OK	OK	OK	OK
4	Cabos / Elemento de Tração					
4,1	Desgaste		OK	OK	OK	OK
4,2	Quebras		OK	OK	OK	OK
4,3	Tensão		OK	OK	OK	OK
4,4	Fixação		OK	OK	OK	OK
5	Regulador e Freio de Segurança					
5,1	Contatos Elétricos		OK	OK	OK	OK
5,2	Cabo		OK	OK	OK	OK
5,3	Polia		OK	OK	OK	OK
5,4	Acionamento		OK	OK	OK	OK

6	Cabina					
6,1	Iluminação	OK	OK	OK	OK	
6,2	Emergência	OK	OK	OK	OK	
6,3	Contatos Elétricos	OK	OK	OK	OK	
6,4	Proteção de Porta	OK	OK	OK	OK	
6,5	Estado Geral	OK	OK	OK	OK	
6,6	Correções	OK	OK	OK	OK	
7	Limite de Curso					
7,1	Atuação	OK	OK	OK	OK	
7,2	Estado Geral	OK	OK	OK	OK	
8	Cabos de Comando					
8,1	Fixação	OK	OK	OK	OK	
8,2	Estado Geral	OK	OK	OK	OK	
9	Portas					
9,1	Visores	NA	NA	NA	NA	
9,2	Fechadores Hidráulicos	NA	NA	NA	NA	
9,3	Trincos	OK	OK	OK	OK	
9,4	Estado Geral	OK	OK	OK	OK	
10	Sinalização					
10,1	Lâmpadas / Led's	OK	OK	OK	OK	
10,2	Botões	OK	OK	OK	OK	
10,3	Estado Geral	OK	OK	OK	OK	
11	Parachoques					
11,1	Nível de Óleo	NA	NA	NA	NA	
11,2	Estado Geral	OK	OK	OK	OK	

CONCLUSÃO

Os equipamentos vistoriados encontram-se, no momento, em condições satisfatórias de funcionamento e segurança.

Este laudo deverá permanecer na portaria do Edifício ou em local de fácil acesso à disposição da fiscalização da prefeitura, de acordo com a lei 7.647/99, Decreto 10042/99 art. 8º §§ 2º e 3º.

Belo Horizonte, 01 de Setembro de 2019

 Engenheiro Responsável MAURO LUCIO RIZZON BARBOZA CREA -MG-207649/D	RECEBI A 1ª VIA EM / / _____ Nome Legível Apartamento/Função: RG ou CPF:
---	--


Gustavo Figueiredo
 CPF 046.019.446-19
 ID MG 70298.397



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG

**ART de Obra ou Serviço
14201900000005636077**

Leinº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsável Técnico

MAURO LUCIO RIZZON BARBOZA

Título profissional:
ENGENHEIRO MECANICO;

RNP: 1415714479

Registro: 04.0.0000207649

Empresa contratada:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Registro: 20954

2. Dados do Contrato

Contratante: **COND MEDCENTER ALFREDO BALENA - 108256**

CNPJ: 65.135.329/0001-05

Logradouro: **RUA R DOS OTONI**

Nº: 000909

Cidade: **BELO HORIZONTE**

Bairro: **SANTA EFIGENIA**

UF: **MG**

CEP: 30150270

Contrato: **1550174296**

Celebrado em:

Valor: **34.584,60**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA R DOS OTONI**

Nº: 000909

Cidade: **BELO HORIZONTE**

Bairro: **SANTA EFIGENIA**

UF: **MG**

CEP: 30150270

Data de início: **01/09/2019** Previsão de término: **31/08/2020**

Finalidade: **OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.**

Proprietário: **COND MEDCENTER ALFREDO BALENA**

CNPJ: 65.135.329/0001-05

4. Atividade Técnica

1 - ASSISTÊNCIA

Quantidade:

Unidade:

MANUTENÇÃO, MECÂNICA, ELEVAD/ESC.ROLANTE P/TRANS.PESSOAS

4.00

un

LAUDO, MECÂNICA, ELEVAD/ESC.ROLANTE P/TRANS.PESSOAS

4.00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELS0297143 ELS0297160 ELS0297151 ELS0297135 - MANUTENCAO DE ELEVADORES.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOC. DE ENGENHARIA MECÂNICA E INDUSTRIAL DE M

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

MAURO LUCIO RIZZON BARBOZA

RNP: 1415714479

COND MEDCENTER ALFREDO BALENA - CNPJ: 65.135.329/0001-05

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confrea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ R\$34.584,60. ÁREA DE ATUAÇÃO: MECANICA, MECANICA,