



RIVAL DO FOGO LTDA
 Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais
 www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA 02/07/2021
 DATA PREVISTA ENTREGA

N°: M111316/2

Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 00313214344
 CLIENTE COND. ED. MED CENTER
 UNIDADE
 RUA DOS OTONI N° 909
 BAIRRO SANTA EFIGENIA
 CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG

Reaproveitamento pó: Sim
 Cód. reaproveitamento pó: VARIADOS

N°	Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	Nv
27	045477	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	2
28	045523	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	2
29	045567	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	2
30	046684	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	2
31	045516	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019	2
32	0981	CO2	6KG	KB	NBR11716	KB-CO2-5BC		2012	2017	2
33	1685	CO2	6KG	MY	EB160	5BC		1985	2020	2
34	027901	CO2	6KG	BSC	NBR12791	5BC		1996	2020	2
35	3537	CO2	6KG	MY	EB160	5BC		1986	2018	2
36	38241	CO2	6KG	T	NBR12791	TT CO2 5BC		2013	2018	2

A/R GERAL	Motivo A/R	Pres. Trab	A/R CR	Tara (KG)	Ensaio de Cubagem							Ens. Alta Press.				A/R TCEM	A/R EHC				
					PV	Perda (%)	Cap. (L ou Dm3)	Peso cheio	Cap. C 68%	A/R	P. Ens.	ET	EP	EE	Ep*100 ET						
A		10	A										25				A	A	A		
A		10	A										25				A	A	A		
A		10	A										25				A	A	A		
A		10	A										25				A	A	A		
A		12,6	A										190				A	A	A		
A		12,6	A										190				A	A	A		
A		12,6	A										210				A	A	A		
A		12,6	A										210				A	A	A		
A		12,6	A										210				A	A	A		

Cód. Pó	TROCA COMPONENTES	PINTURA	INSP. DE ROSCA	TESTE MANGUEIRA REG. VAL. ALIVIO	TESTE IND PRESSÃO	TESTE VALVULA	INSPEÇÃO FINAL	N° Selo
NOVO								248256667
NOVO								248256668
NOVO								248256669
NOVO								248256670
NOVO								248256671
								248256672
								248256673
								248256674
								248256675
								248256676

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO Ano último serviço: 2020 Obs.:

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)
 1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6 - Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes
 1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12 = Quebra jato 13 = Trava 14 = Tubo sifão alumínio
 15 = Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

Nível Manutenção	Resultado	Ensaio de Alta Pressão	Ensaio Componentes	Outros	RESPONSÁVEL PELA CARGA	DATA	Ass.
1- Inspeção Visual 2- Recarga 3- Vistoria	A - Conforme R - Não conforme	ET - Expansão Total EP - Expansão permanente EE - Expansão Elástica	M - Mangueira V - Válvula	CR - Calibragem de Rosca TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira. EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro AE - Agente Extintor	Douglas/José Antonio/Gilberto/Lucas Anthony Ricardo Alessandro de Paula		