



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PARECER TÉCNICO

ANÁLISE N.º	PÁGINA
02	01/01
DATA	UNID. FUNC.
03/02/2023	GERLI



REFERÊNCIA

Vistoria no Sistema de Armazenamento de Resíduos

RAZÃO SOCIAL / NOME FANTASIA

Condomínio do Edifício Medcenter- Medical C. A. Balena

CPF/CNPJ

65.135.329/0001-05

Nº DO DOCUMENTO

01-117.624/19-36 / P 4211

BHDIGITAL

31.00464374/2022-77

ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO

Condomínio

RUA / AV.

Rua dos Otoni

N.º

909

COMPLEMENTO

BAIRRO

Santa Efigênia

CEP

30150-270

RESPONSÁVEL LEGAL

Alaor Silva Gonçalves

TELEFONE DE CONTATO / E-MAIL

(31) 3214 3161

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PLANO

Roberto Fontoura Dutra

CONSELHO PROFISSIONAL / N.º

CREA MG: 28479 /D

TELEFONE DE CONTATO / EMAIL

(31) 3327 4327/robertofdutra@yahoo.com.br

PARECER

A Gerência de Licenciamento vistoriou em 11/01/2023 o estabelecimento citado acima a fim de verificar se o sistema de armazenamento de resíduos está em conformidade com o PGRSS, aprovado em 13/03/2020, em sua fase extraestabelecimento, cujo relatório referente à vistoria realizada encontra-se anexo.

Nesta vistoria foi constatado que o sistema de armazenamento de resíduos, bem como o gerenciamento desses está de acordo com o PGRSS aprovado em 13/03/2020.

Conclusão:

Pelas considerações acima, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, em sua fase extraestabelecimento, está implantado.

Nota:

- Caso futuramente haja alteração do gerenciamento dos resíduos no estabelecimento, deverá ser apresentada a atualização do PGRSS de acordo com o Decreto 16.509/16, para fins de nova análise e aprovação. Para tanto deverá ser protocolado novo PGRSS através do sistema BHDigital no site da PBH e seguir demais instruções.

TÉCNICO RESPONSÁVEL/ MAT – DV

Eng.ª 
Claudia C. Souza Carvalho
Mat: 10689-0

GERENTE GERLI-SLU



Camila Costa Maia - Mat: 70097-0
Gerente de Licenciamento
GELIC/SLU



**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO – GERLI**

2º RELATÓRIO DE VISTORIA

Data: 03/02/2023

Referência: Relatório de vistoria no estabelecimento Condomínio do Edifício Medcenter, situado à Rua dos Otoni, 909 – Bairro Santa Efigênia.

A Gerência de Licenciamento realizou no dia 11/01/2023 vistoria no empreendimento citado acima, com o objetivo de verificar se o Sistema de Armazenamento de Resíduos está em conformidade com o PGRSS aprovado em 13/03/2020.

Constatações acerca do sistema de armazenamento de resíduos, fase extraestabelecimento, após vistoria:

- A localização dos abrigos é no 3º pavimento – garagem conforme PGRSS aprovado e os mesmos possuem identificação do tipo de resíduo armazenado. Segue abaixo as descrições dos abrigos:

• **ARS Grupos A/E**

- A porta do abrigo é de duas folhas de abrir para fora, de metal e veneziana aberta, com tela tipo mosquiteiro. A porta possui maçaneta e tranca;
- O teto do abrigo possui pintura com tinta branca e ponto de luz com lâmpada. No teto e em uma das paredes constam tubulações a vista de esgoto e água vindos do andar superior;
- O abrigo possui paredes revestidas em cerâmica branca, piso em cerâmica bege, torneira e ralo com grelha de vedação;
- O abrigo possui um vão de ventilação acima da porta com tela tipo mosquiteiro conforme consta em projeto do PGRSS;
- No abrigo constam 03 bombonas de 200 l e 02 bombonas de 50 l para uso do condomínio. O estabelecimento Oncoclínicas (Hematológica) compartilha o uso do abrigo com o condomínio, sendo dispostas para esse 03 bombonas de 200 l e 02 de 50 l fornecidas pela empresa Serquip que também realiza a coleta externa do mesmo;
- Os resíduos são acondicionados em sacos plásticos brancos leitosos com simbologia de resíduos infectantes.

No momento da vistoria havia poucos resíduos.

A coleta dos resíduos no condomínio é realizada pela empresa Ambientec diariamente.

• **Grupo B**

- Os resíduos do grupo B (medicamentos vencidos ou danificados) são armazenados nos próprios consultórios dos estabelecimentos geradores do edifício, conforme consta no PGRSS aprovado.

• **ARS Grupo D (Comuns não recicláveis)**

- O abrigo possui duas portas de entrada, sendo essas de duas folhas de abrir para fora, de metal e veneziana aberta. Ambas com telas tipo mosquiteiro;
- As portas apresentam maçaneta e tranca;



- O teto do abrigo possui pintura com tinta branca e as paredes e o piso são revestidos em cerâmica branca;
- No fundo do abrigo, há uma parte do teto que é inclinada (sob escada) cuja altura não prejudica o armazenamento dos contenedores;
- O abrigo possui vãos de ventilação acima das portas com tela tipo mosquiteiro, conforme consta em projeto do PGRSS;
- O Abrigo possui ponto de luz com lâmpada, torneira e ralo com grelha de vedação;
- No abrigo constam 06 contenedores cinzas de 660 l;
- Os resíduos são acondicionados em sacos plásticos azuis claros.

No momento da vistoria havia poucos resíduos.

A coleta dos resíduos é realizada pela SLU diariamente.

No local fui atendida pelo Sr. Eliezer Martins (zelador) –tel. (31) 3214 3446, que forneceu todas as informações necessárias.

Engª Civil Cláudia C. Souza Carvalho
Mat. 10.689-0

Relatório Fotográfico

Condomínio do Edifício Medcenter

Rua dos Otoni, nº 909 – Bairro Santa Efigênia

2ª Vistoria realizada no sistema de armazenamento de resíduos sólidos.

Data: 11/01/2023

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ARS Infectantes - Grupo A/E



Vista da porta de entrada do abrigo de resíduos infectantes.





Foto do interior do abrigo com bombonas e porta veneziana com tela tipo mosquiteiro. Ao lado, bombonas exclusivas da Serquip para o armazenamento dos resíduos da Oncoclínicas



Vista da torneira e do ralo no abrigo. Detalhe do ponto de luz no teto do abrigo


ARS Comuns não recicláveis – Grupo D



Vista do abrigo abrigo de residuos comuns. Esse abrigo possui duas entradas.



Vista do interior do abrigo com contenedores



Detalhe da torneira e ralo. Ao lado detalhe do ponto de luz no teto do abrigo.


Eng^a Civil Claudia C. Souza Carvalho
Mat: 10.689-0